

・ わが社における安全に関する情報交換方法

- 1、 定期的に乗務員と個人面談を行う（社長、運行管理者）
- 2、 ヒアリハットの情報収集とともに情報の共有を行い、同じ過ちが起きないように周知徹底をする（改善報告書）
- 3、 点呼の充実をはかり、乗務員個々の安全認識を確認する。  
例）ヒアリハットの確認等。
- 4、 企業送迎マニュアルを作成し、送迎乗務員のスキルアップを行う。

・ わが社の安全に関する反省事項

- 1、 ヒアリハットの情報収集が不十分であった。
- 2、 ヒアリハットの情報の共有が不十分であった。
- 3、 車庫内におけるバック事故の対策が不十分であった。

※ 25年度の内部チェックは12月に実施予定。問題点の結果は後日、社内提示します。

・ 反省事項に対する改善方法

※ 25年度の内部チェックにより把握した問題点の改善方法を後日、社内に提示致します。

平成 25 年 4 月 1 日  
丸大観光株式会社